

Таблица 2. Оценка состояния доступности действующих объектов,  
находящихся в ведении учреждения  
**ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района»**  
наименование учреждения

№ п/п	Критерий оценки доступности	Соблюдение/ несоблюдение/ технически невозможно/ нет необходимости	Указать год, с которого планируется соблюдение критерия после реализации мероприятий до 2030 года
<b>Наименование, адрес объекта: <u>административное нежилое здание, г. Братск, ул. Мечтателей, 17А № 2</u></b>			
	Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов	технически невозможно	
	Предоставляются при необходимости кресла-коляски	соблюдение	
	Установлены поручни	несоблюдение	в плане 2030г.
	Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности) <sup>1</sup>	соблюдение	
	Имеются доступные входные группы <sup>2</sup>	несоблюдение	в плане 2025г.
	Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения	технически невозможно	
	Обеспечивается доступность путей движения по объекту <sup>3</sup>	соблюдение	
	Обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации <sup>4</sup>	несоблюдение	в плане 2020г.
	Обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля <sup>5</sup> и на контрастном фоне	соблюдение	
	Оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода	соблюдение	
	Предоставляется услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь)	соблюдение	
	Официальный сайт, адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	соблюдение	
	Предоставляется услуга «тревожная кнопка», (при обращении за данной услугой)	соблюдение	
<b>Наименование, адрес объекта № 2 (в случае, если учреждение расположено в 2х и более зданиях, составляются на каждое здание отдельно!)</b>			

<sup>1</sup> При отсутствии технической возможности или необходимости делаем соответствующие пометки.

<sup>2</sup> Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др.

<sup>3</sup> Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок, лифтов и т.д.

<sup>4</sup> Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и/или иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.

<sup>5</sup> В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.