

Таблица 2. Оценка состояния доступности действующих объектов,
находящихся в ведении учреждения
ОГБУСО «КЦСОН г.Братска и Братского района»
наименование учреждения

№ п/п	Критерий оценки доступности	Соблюдение/ несоблюдение/ технически невозможно/ нет необходимости	Указать год, с которого планируется соблюдение критерия после реализации мероприятий до 2030 года
Наименование, адрес объекта: <u>административное нежилое здание, г. Братск, ул. Южная, 81 № 1</u>			
	Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных средств инвалидов	соблюдение	
	Предоставляются при необходимости кресла-коляски	соблюдение	
	Установлены поручни	соблюдение	
	Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической возможности) ¹	соблюдение (имеется мобильный пандус)	
	Имеются доступные входные группы ²	соблюдение	
	Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения	несоблюдение	в плане 2020 г.
	Обеспечивается доступность путей движения по объекту ³	соблюдение	
	Обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации ⁴	соблюдение	
	Обеспечено звуковое дублирование необходимой для инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля ⁵ и на контрастном фоне	соблюдение	
	Оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода	соблюдение	
	Предоставляется услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь)	соблюдение	
	Официальный сайт, адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	соблюдение	
	Предоставляется услуга «тревожная кнопка», (при обращении за данной услугой)	соблюдение	
Наименование, адрес объекта № 2 (в случае, если учреждение расположено в 2х и более зданиях, составляются на каждое здание отдельно!)			

¹ При отсутствии технической возможности или необходимости делаем соответствующие пометки.

² Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др.

³ Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок, лифтов и т.д.

⁴ Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и/или иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.

⁵ В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.